



Niedergang von der Burghofseite

2010 wegen Einsturzgefahr
abgesperrt



Niedergang von der Burghofseite

Treppenstufen sind weitestgehend
in Ordnung



Unterer Ausgangsbereich

Mauerwerk über dem unteren
Ausgang droht einzustürzen und
wurde durch eine Holzkonstruktion
gesichert

Seitenwände und Gewölbe sind
durchfeuchtet



Unterer Ausgangsbereich



Unterer Ausgangsbereich

Mauerwerk über dem unteren Ausgang droht einzustürzen und wurde durch eine Holzkonstruktion gesichert



Unterer Ausgangsbereich

Die seitlichen hohen Feldsteinmauern sind im unteren Bereich auf Grund der massiven Schäden als nicht mehr standsicher einzuschätzen, da hauptsächlich im Fußbereich Mörtel und Steine ausgebrochen sind.



Die Seitenwände und das Gewölbe sind durchfeuchtet



Mauerwerk über dem unteren Ausgang droht einzustürzen und wurde durch eine Holzkonstruktion gesichert



Unterer Ausgangsbereich
Buggartenseite